

CRISTAL



Companhia do Vazamento



CRISTAL COMPANHIA DO VAZAMENTO desde 1988

CONDOMÍNIO DOM EUGÊNIO:

Condomínio localizado no bairro de Botafogo zona sul do Rio de Janeiro com 82 apartamentos e grande área externa.

O PROBLEMA:

Alto valor da conta de água devido a vazamentos ocultos com consumo de 198 m³/diário.

A SOLUÇÃO:

A CRISTAL foi contratada para uma inspeção geral do edifício e durante os testes foram localizados 60 vazamentos externos e um grande vazamento na área externa do edifício.

