

CRISTAL



Companhia do Vazamento



CRISTAL COMPANHIA DO VAZAMENTO desde 1988




RESIDENCIAL LEBLON:

Apartamento residencial localizado no bairro do Leblon
Zona Sul do Rio de Janeiro.



O PROBLEMA:

Vazamento entre vizinhos de andares superiores e inferiores.
O vazamento se estendia por mais de um mês e o mesmo
proporcionava grandes estragos para o apartamento
vizinho.



A SOLUÇÃO:

A CRISTAL foi contratada pelo morador do apartamento
superior e nos testes foi localizado um vazamento na rede
de água quente em tubulação de ferro galvanizado. O prob-
lema foi corrigido pelo profissional da contratante e o
mesmo foi totalmente solucionado.



CRISTAL
Companhia do Vazamento